


第 1 水質の概要

- 1 嘉瀬川の状況
- 2 原水及び浄水の水質状況
- 3 配水池の水質状況

1 嘉瀬川の状況

嘉瀬川は、その源を佐賀県佐賀市三瀬村脊振山系に発し、北山ダムおよび嘉瀬川ダムを経て山間部を流下し、祇園川等の支川をあわせて佐賀平野を南流して有明海に注いでいる一級河川であり、流域面積は 368km²、幹線流路延長は 57km である。流域の産業は、上流域は林業を中心に果樹等の栽培が営まれ、下流部では佐賀平野を中心に稲作を主とする農業が行われている。当企業団の取水口は嘉瀬川河口から約 7.2km の地点にあり、付近の水域は生活保全に関する環境基準の河川A類型に指定されている。取水

口の上流には多くの河川が流入しているが、原水水質に影響していると思われる主なものとしては、嘉瀬川河口から約 7.9km の右岸に合流する祇園川及び約 12.9km の左岸に吐出口がある一級河川西佐賀導水路、さらに上流の嘉瀬川ダムおよび北山ダムである。



2 原水及び浄水の水質状況

当企業団では、浄水の状況把握と水質確認のため、濁度、色度、残留塩素は毎日検査、水質基準項目では、省略不可能項目とかび臭項目について毎月、その他の基準項目について年4回の定期的な検査を行った。水質管理目標設定項目の一部についても年4回の基準項目にあわせて検査を行ったほか、クリプトスポリジウムについてもこれらにあわせて外部委託による検査を実施した。農薬類については、120項目のうち選定した23項目について自己検査を実施し、それ以外の97項目について外部委託による検査を実施した。平成27年度の検査結果はすべて水質基準に適合しており、水質管理目標設定項目、クリプトスポリジウムについても問題はなかった。

また、原水及び西佐賀導水路等の水源についても調査し、原水水質の状況把握に努めている。浄水処理過程の水質確認については、自動測定機器により常時監視を行っている。その他、異臭味対策としての臭気試験を行い、その結果により、活性炭注入量の増減の設定を実施している。



平成27年度の原水水質測定値は表-1のとおりで、概ね平年並みの水質であった。そのような中で、4月、5月、6月、7月、8月、1月、2月には降雨の影響で、原水の濁度やアンモニア態窒素の上昇がみられたが、前次亜や活性炭の注入を増やして対応した。また、4月、7月にはかび臭の発生も確認されたため、活性炭注入率を増やして対応した。

当企業団では春から夏にかけて、一時的にろ過水濁度が上昇することがあり、その原因の一つとしてピコプランクトンが影響していると考えており、対策として4月から10月まで通常の次亜注入点よりも取水口に近しい沈砂池への次亜注入を行っている。

平成27年度については、ピコプランクトンの影響と考えられる急激なる過水濁度上昇はみられなかったが、ピコプランクトンの状況把握として、存在量の目安となる微小生物のクロロフィルaの濃度について年間を通して測定し監視している。

表 - 1 原水水質測定値

	TOC			pH			色度			濁度			TON			生物		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
H22	3.1	0.8	1.3	7.58	6.84	7.21	20.9	3.1	6.1	34.3	3.16	7.89	7	2	4	7100	240	1500
H23	4.8	1.0	1.6	7.72	6.90	7.26	18.7	3.4	5.9	77.9	1.86	9.36	20	1	4	12000	310	2000
H24	3.0	0.8	1.3	7.52	6.88	7.21	15.4	2.8	5.4	22.2	2.05	6.50	32	2	4	2900	340	1200
H25	3.5	0.8	1.3	7.68	6.81	7.23	15.0	2.9	5.5	21.8	2.42	6.07	7	2	4	4500	550	1400
H26	4.1	0.8	1.3	7.55	6.86	7.22	17.0	3.3	5.3	70.9	2.38	6.75	12	2	4	3400	190	1200
H27	4.0	0.8	1.4	7.34	6.68	7.10	29.0	4.5	8.9	29.3	1.69	6.71	4	2	3	4600	510	1693



浄水水質測定値は表-2のとおりで、概ね例年と同様の水質であった。浄水臭気については、原水水質悪化や前次垂注入に伴い臭気が強く感じられた時期もあったが、臭気試験を毎日実施し、活性炭注入率の適正な設定により安定的な水処理に努めた。

表-2 浄水水質測定値

	TOC			pH			色度			濁度			残塩			TON		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
H22	1.3	0.4	0.6	7.63	7.40	7.51	0.8	0.1	0.4	0.07	0.00	0.01	1.01	0.34	0.55	2	<1	1
H23	1.6	0.4	0.7	7.64	7.32	7.51	1.0	0.1	0.4	0.12	0.00	0.01	1.13	0.34	0.58	2	<1	1
H24	1.0	0.4	0.6	7.71	7.34	7.53	0.9	0.0	0.4	0.04	0.00	0.01	0.83	0.35	0.54	2	<1	<1
H25	1.1	0.3	0.6	7.77	7.32	7.55	0.9	0.0	0.4	0.02	0.00	0.01	0.93	0.34	0.55	2	<1	<1
H26	1.4	0.4	0.6	7.75	7.35	7.55	1.0	0.1	0.4	0.06	0.00	0.01	0.91	0.36	0.56	2	<1	<1
H27	1.0	0.3	0.6	7.55	7.20	7.39	1.2	0.1	0.5	0.06	0.00	0.01	0.96	0.36	0.59	2	<1	<1

塩素酸については、次亜塩素酸ナトリウムを短期貯蔵で運用することや浄水場内の次亜貯蔵槽を20℃に保つことなどの塩素酸低減化対策を行っていることから、末端の丸尾平配水池では、低減化対策を開始した平成25年度以降は低い値で抑えられている。平成27年度は、1月末からの原水水質の悪化に伴い、2月に丸尾平配水池において一時的に塩素酸の上昇がみられたものの、全体的に低い値で推移した。




図-3 浄水の塩素酸濃度の推移

3 配水池の水質状況

当企業団では、各構成団体への供給水の水質を確保するため、各送水管系統の末端である白石町有明配水池、嬉野市丸尾平配水池、西佐賀(企)三日月配水池の流入水を定点とし、水質基準項目については省略不可能項目とかび臭項目について毎月、その他の項目について年4回の定期的な検査を行っている。今年度の水質検査結果については、いずれも水質基準に適合していた。

到達時間が最も遅い嬉野市丸尾平配水池の総トリハロメタンの推移は図-4のとおりである。平成23年度までは夏場の最大値が年々上昇する傾向がみられたが、平成24年度から平成27年度は低く抑えられており、平成27年度の年間の最大値は0.034mg/L(基準値の34%)であった。

その他、定点では濁度、色度、pH、残留塩素について、その他の配水池及び調整池では残留塩素について、自動測定機器により常時監視を行い水質の適正管理に努めている。




図-4 丸尾平配水池の総トリハロメタンの推移